

«17» мая 2017 г.

## Акт визуального осмотра электроустановки №17/05-1

Настоящий акт составлен в том, что персоналом электролаборатории ООО «ИнтерстЭнерго»:  
1) Леменко А.В. – начальник электролаборатории  
2) Павлов О.А. – инженер электролаборатории  
по заданию Заказчика был произведен визуальный осмотр электроустановки объекта: жилой дом со встроенными помещениями и встроенно-пристроенной гаражной стоянкой, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Афанасьевская, дом 1  
В ходе визуального осмотра проводились:

1) проверка на соответствие фактически смонтированной электроустановки объекта проектной документации  
шифр проекта: 4052.11-ЭЛ142 (проектная организация ООО "Талан")

2) проверка на соответствие электроустановки объекта нормативно-технической документации (НТД) в части обеспечения требований по устройству и электробезопасности при эксплуатации.

Осмотром установлено:

1) Наличие отступлений от проекта, недоработок, несоответствий фактического монтажа элементов электроустановки проектной документации  
2) Несоответствия нормативным требованиям по устройству электроустановки ряда смонтированных элементов общих сетей, шитового оборудования, установочных изделий

По результатам осмотра (проверок) и выявленным дефектам (несоответствиям проекту, нарушениям требований НТД) составлены:

1) Протокол визуального осмотра электроустановки №17-36 от 17.05.2017  
2) Дефектная ведомость №17-36ВД от 17.05.2017  
Заключение:

1) Несоответствия проекту в части комплектации, завершенности монтажа, спецификации на изделия подлежат устранению, доработке или согласованию изменений

2) Нарушения требований нормативно-технической документации по устройству электроустановки и монтажу ее элементов подлежат устранению

начальник ЭЛ ООО «ИнтерстЭнерго» Леменко А.В.

инженер ЭЛ ООО «ИнтерстЭнерго» Павлов О.А.



1. Представитель Заказчика  
2. *Леменко А.В.*  
3. *Павлов О.А.*

*Леменко А.В.*  
*Павлов О.А.*